

6.17.17.13.3. Podmínky po skončení svařování

<http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/sektory-bozp/svarovani/podminky-po-skonceni-svarovani>

Podmínky po skončení svařování stanovuje § 4 vyhlášky č. 87/2000 Sb.

Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí se **požární dohled ve stanovených intervalech**. Intervaly se stanoví se zřetelem na základní, případně specifické riziko svářečského pracoviště. Nejkratší doba požárního dohledu je **8 hodin**. V odůvodněných případech, zejména při tepelném dělení kovů a u členitých prostorů, je třeba při stanovování doby, po kterou je třeba požární dohled provádět, přihlídnout k možnosti vzniku požáru i po 8 hodinách.

Požární dohled je vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává po určenou dobu nepřetržitě nebo vzhledem k charakteru prací a prostoru po určenou dobu v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními.

Požární dohled po skončení svařování není nutné vykonávat

- jsou-li svářečská pracoviště a přilehlé prostory vybaveny provozuschopnou elektrickou požární signalizací a stabilním hasicím zařízením. Jsou-li tyto prostory vybaveny pouze elektrickou požární signalizací, lze od požárního dohledu upustit

jen v případě, že na místě bude osoba schopná provést prvotní
hasební zásah,

- na stálých svářečských pracovištích v případě, že před skončením
svařování nemohlo dojít ke kontaktu žhavých částic s hořlavými
látkami a po vypnutí technologie nedojde ke kontaktu hořlavých
látek se zdrojem zapálení.

© [GUARD7](#)